

**AKTÚRA**

Číslo: **20110036**

DODAVATEĽ:  
**Minarikovci s.r.o.**  
 Banovska 1002  
 Trencianska Turna  
 913 21

IČDPH : SK2021813827 IČO: 36334146  
 DIC : 2021813827  
 Banka : **CSOB ,a.s.**  
 Účet : **4002380359/7500**  
 SWIFT : CEKOSKBX

---

Dátum dodania : 03.03.2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 03.03.2011  
**Dátum splatnosti : 10.03.2011**  
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 032/6585656, 032/6585600

Číslo obj.: 94RK2010  
 K.symbol:

DL: 20110186

ODBERATEĽ:

**SC TSK**

**Sprava a udrzba Trencin**  
**Brnianska 3**  
**Slovensko**

IČDPH: SK2021764767 ICO: 37915568 DIČ: 2021764767  
 TeL.:6525273-fax

PREVÁDZKA:

Firma registrovana na OR OS Trencin  
 oddiel: Sro, vložka cislo: 14487/R

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	Spolu
Objednávka číslo: 20110007 zakaznicke číslo obj. : 94RK2010 zo dňa: 03.03.2011							
40	Kompresor Liaz opraveny v.č. 5099	1	1	ks	20%	96.77	96.77 ✓
							96.77

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	96.77	19.35	116.12
<b>Celkom</b>	<b>96.77</b>	<b>19.35</b>	<b>116.12</b>

**Celkom k úhrade : 116.12 EUR ✓**

Vystavil: Minarik Jozef

Prevzal: