

Plán rekonštrukcie ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009

Príloha č. 10c

SC TSK - Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Predpokladané náklady v €	Stav vozovky	Popis opravy	Hodnota prác za okres v €	Okres
1.	III/05064	Rekonštrukcia cesty Opatovce-Kocurany	2 000	182 566,55	5	vybudov.odvodn.,odfréz.prepadn.a rozpad.častí vozovky,pokladka AB 5 cm	<b>1 394 144,59</b>	<b>PD</b>
2.	III/06475	Rekonštrukcia cesty Kamenec pod Vtáčnikom	800	132 775,68	5	odfrézovanie,vybratie podlož.vrstvy,osad.šupátok,pokládka obrus.vrstvy,odvodnenie		
3.	III/5746	1,5-1,8 - Rudnianska Lehota	300	33 193,92	5	frézovanie, odvodnenie cesty, pokládka AB 5 cm		
4.	III/51824	2,0-3,0 - Nitr.Pravno-Malinová	800	99 581,76	5	zrekonštruovať nevyhov.cestu v obci Malinová		
5.	III/51822	1,0-2,0-Nitr.Pravno-Tužina	1 000	99 581,76	5	uvede.cesta je v nevyhov.stave,vybudovať odvodnenie		
6.	III/05062	Rekonštrukcia cesty III/05062-Prievidza	2 000	398 327,03	5	znač.prepady,poruš.prídlažby,nevyh.podlož.,veľké prieč.aj pozdĺž.nerovn.		
7.	III/05069	0,0-1,0 - Malá Čausa-spojka	300	16 596,96	5	znač.rozpady voz.,prieč.aj pozdĺž.nerovn.,vybud.odvodn.,osad.zvodidiel		
8.	III/05071	1,0-1,9 - Morovno	300	16 596,96	5	voz.vykazuje veľký sieť.rozpad,vymeniť podložie,položenievrstiev AB		
9.	III/05062	6,0-16,0 - Bojnice-camping - Nitr.Rudno	1 500	232 357,43	5	voz.vykazuje veľké sieť.rozpady,vymeniť podložie cesty a polozenie vrstiev AB		
10.	III/05063	3,0-4,0 - Kanianka	200	49 790,88	5	odvodnenie plochy aut.zastávok a rekonštr.prepadnutej vozovky		
11.	III/5745	0,0-1,1- Liešťany-Nevidzany	1 100	132 775,68	5	odfréz.,vybr.nevyh.podlož.,napoj.kanaliz.,pokládka AB		
12.	III/5111	1,5-2,7 - Kolačno	1 200	165 969,59	5	vymena obrus.vrstvy a časti podložia,šupátka,vjazdy,pokl. AB 5 cm.voz.ie v havar.stave	<b>1 238 133,17</b>	<b>PE</b>
13.	II/592	9,0-12,0 - Nadlice	3 000	331 939,19	5	vybud.opor.múra,vybr.podložia,vybud.odvodn.,osad.zvod.,pokl.vyrovn.a obrus.AB		
14.	II/511	2,2-2,5 V.Uherce	300	199 163,51	5	vybratie banketu vozovky,osad.obrubníkov,vybudov.vjazdov, pokládka podložnej vrstvy a povrchovej AB		

15.	III/06470	0,0-0,519 -M.Bielice	519	341 897,36	5	vybratie banketu,osad.obrubníkov,vybudov.vjazdov, pokládka podložnej vrstvy a povrchovej AB	<b>1 251 410,74</b>	<b>BN</b>
16.	II/593	34,0-39,0-Brodzany-Nedanovce	1 300	199 163,51	5	vytip.úseky cesty sú predpadn.sieť.rozpadom,bez odvodnenia		
17.	III/05035 III/05164	9,0-11,160 a 2,9-4,2 - Krásna Ves	2 900	282 148,31	5	odfrézovanie rozpadn.povrchov voz.,odvodn.ciest,osad.zvod.,AB 5 cm		
18.	II/516	22,870-23,0 - Dežerice	300	19 916,35	5	voz.vyказuje po ľavej strane prepady,treba vybrať podložie,vybud.odvodnenie		
19.	II/592	2,5-2,8 - Dolné Naštice	300	19 916,35	5	voz.vyказ.rozsiahle sieť.rozpady,treba vybrať podložie a vybudovať odvodnenie		
20.	III/05028	0,0-3,500 - Ruskovce-Malá Hradná	1 600	132 775,68	5	voz.vyказ.znač. sieť.rozpady a prepady,je potrebné vybudovať odvodn.		
21.	III/05041	20,98-22,88 - Haláčovce	1 900	199 163,51	5	voz.vyказ.znač.sieť.rozp.a prepady,je potreb.zrekonštr.mostovku na moste,vybud.odvod.		
22.	III/05059	0,0-3,62 - Dlné Držkovce - Dvorec	3 620	331 939,19	5	voz.vyказ.znač. sieť.rozpady a prepady,je potrebné vybudovať odvodn.		
23.	III/06464	4,48-5,5 - križ.Pečeňany-Rybany	800	99 581,76	5	voz.vyказ.znač.sieť.rozpady a prepady,vybudovať odvodnenie		
24.	III/05041	8.0-9,0,resp. 1-2,0-Uhrovec	1 250	165 969,59	2	fréz.,zdvih.šupát.,kanaliz.mreží,medzistrek, ABS 5 cm		
<b>SPOLU</b>			<b>29 289</b>	<b>3 883 688,51</b>			<b>3 883 688,51</b>	

SC TSK	Dĺžka (m)	Hodnota prác v €
Stredisko správy a údržby ciest Trenčín	4 614	5 642 966,21
Stredisko správy a údržby ciest Pov. Bystrica	200	3 253 004,05
Stredisko správy a údržby ciest Prievidza	29 289	3 883 688,51
<b>SPOLU</b>	<b>34 103</b>	<b>12 779 658,77</b>