

## Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2007

### SC TSK Stredisko údržby Trenčín

Porad. číslo	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Hodnota prác (tis.Sk)	Techn. stav	Intenzita dopravy	Popis opravy	Okres
1.	III/507 70	Dolná Súča - Polníky km 0,050 - 0,450	400	2 400	1 100	5	*	Vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	TN
2.	III/507 25	Trenč.Stankovce - Rozvadze km 0,000 - 0,700	700	4 400	2 000	5	*	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
3.	III/061 76	Chocholná - dolina km 4,500 - 5,500	1 000	7 500	3 400	5	*	Vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
4.	II/507	Nemšová km 148,420 - 148,820	400	1 600	750	4	2 350	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
5.	III/061 34	Kubra - Kubrica km 2,500 - 2,850	350	2 100	1 000	4	*	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
6.	III/50727	Trenčín - Nozdrkovce km 0,000 - 0,700	700	4200	1 900	5	*	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
7.	III/50722	Trenčín - spojka Juh km 0,150 - 0,700	2 80	2320	900	5	*	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
8.	II/504	Nové Mesto nad Váhom km 68,500 - 69,525	1 025	10 050	4 600	4	9 300	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	NM
9.	III/581 12	Vrzavka - Cetuna km 3,500 - 5,500	2 000	12 000	5 700	5	*	Vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
10.	II/499	Brezová p.B.-Fortna-Lopúšna km 43,300 - 45,500	2 200	16 500	7 500	5	4 581	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	MY
11.	II/501	Štverník - Brezová p.B. 61,800 - 62,300	500	3 500	1 600	5	4 512	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
12.	III/499 42	Poľana - Salaš km 0,000 - 0,510	510	2 800	1 300	5	*	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
13.	III/499 23	Bukovec prieťah obcou	500	3 000	1 400	5	*	Frézovanie, vyrovnanie, ABS II hr.5 cm	
<b>S p o l u</b>			<b>10 565</b>	<b>72 370</b>	<b>33 150</b>				

**Poznámka:** \* Označenie miesta, kde nebolo vykonávané sčítanie dopravy